FICHA RESUMIDA DE PERIGOS

Poliéter Poliol

Versão: 1

Data de revisão: 19/07/2023

Telefone de emergência: +55 45 98821-5232

Fonte FISPQ (Ficha de informações de segurança de produtos químicos)

Elementos apropriados de rotulagem

Pictogramas GHS:

Não aplicável

Palavra de advertência:

Não disponível

Incompatibilidades

Oxidantes.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Não disponível

Medidas de Primeiros-Socorros

Inalação	Remover a vítima para local arejado.	**Contato com a pele**	Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material.
Contato com os olhos	Lavar com água em abundância. Consultar um oftalmologista.	**Ingestão**	Não provoque vômito. Lave a boca da vítima com água em abundância. Consulte um médico.

Medidas de Combate a Incêndio

Utilizar água neblina, espuma álcool resistente, dióxido de carbono (CO2) ou pó químico seco. Não aplicar jatos d'água de forma direta. A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

Equipamentos de proteção individual

Avental de PVC. Sapatos de segurança. Luvas de borracha butílica. Protetor ocular (óculos de segurança tipo ampla visão). Se os limites de exposição forem excedidos ou se houver irritação ou outros sintomas, use um respirador facial completo com combinação multifuncional.

Controle de Vazamentos e Derramamentos

Precauções ao meio ambiente: Isole a área do acidente. Impedir o alastramento do produto derramado. Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos. Vazamentos devem ser comunicados ao fabricante e/ou aos órgãos ambientais.

Métodos e materiais para a contenção e limpeza: Isole a área de derramamento ou vazamento em um raio de 50 metros, no mínimo, em todas as direções. Utilizar diques ou barreiras naturais para conter o vazamento do produto. Absorver com material absorvente inerte (areia, diatomita, vermiculita). Caso seja possível estanque o vazamento utilizando batoques, cinta de vedação ou invertendo o furo/rasgo/amassado para cima. Recolha todo o material em recipientes adequados e devidamente rotulados para posterior tratamento e disposição. Os resíduos devem ser descartados conforme legislação ambiental local, estadual ou federal. Para transbordo verificar um local apropriado e realizar os procedimentos de segurança descritos acima.